

► KERUSAKAN INFRASTRUKTUR

Ruas JJLS Ambles

GUNUNGKIDUL-
Saah satu ruas Jalur
Jalan Lintas Selatan
(JJLS) di Kalurahan
Kemadang, ambles.

Kerusakan tersebut tidak
sampai menutup akses
pengguna jalan. Jalan
masih bisa dilalui.

David Kurniawan
david@harianjogja.com

Kapolsek Tanjungsari, AKP
Agus Fitriyatna, mengatakan
ruas jalan yang ambles berada
di barat *traffic light* Baron. Ruas
itu rusak beberapa waktu lalu.
Hingga sekarang belum ada tanda-
tanda perbaikan.

Meski demikian, ia memastikan
kerusakan tersebut tidak sampai
memutus jalan. Jalan masih
dapat dilalui, walaupun hanya
separuh badan jalan yang bisa
dipergunakan.

"Pengendara harus berhati-hati
saat melintas di sekitar lokasi
jalan yang ambles," kata Agus,
Jumat (11/7).

► Ruas jalan yang ambles berada di barat *traffic light*
Baron.

► Diameter jalan yang ambles hampir mencapai dua
meter.

Menurut dia, kerusakan ini
sudah dilaporkan ke Dinas
Pekerjaan Umum Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman
Gunungkidul. Upaya pengecekan
lokasi juga sudah dilakukan guna
kepentingan perbaikan tersebut.

Untuk mengurangi risiko
kecelakaan, di sekitar lokasi
jalan ambles telah dipasang papan
peringatan gar lebih berhati-hati.
Selain itu, juga ada *water barrier*
guna memastikan pengendara tidak
melintas di lokasi yang ambles.

Lokasi ambles berada di sekitar
tikungan jalan. Adapun diameter
jalan yang ambles hampir mencapai
dua meter dengan kedalaman
beberapa sentimeter.

"Harapannya bisa segera diperbaiki
agar kondisinya kembali normal
dan tidak membahayakan pengguna
jalan karena akses masuk dalam
jalur wisata," katanya.


Terpisah, Kepala Bidang Bina
Marga, DPUPKRP Gunungkidul,

Wadiyana, mengatakan kerusakan
sudah terjadi sekitar satu bulan
yang lalu.

Meski demikian, kawatannya
tidak memiliki kewenangan
memperbaiki karena status
jalan merupakan jalan nasional.
"Kewenangan ada di Pelaksana
Jalan Nasional (PJN) dan kami
sudah melaporkan kerusakan
tersebut," katanya.

Perbaikan masih menunggu hasil
kajian terkait dengan penyebab
jalan ambles. Hingga sekarang
belum diketahui penyebab
amblesnya jalan, apakah karena
pengurukan yang kurang padat
atau pun dikarenakan kontur
tanah di sekitar lokasi.

"Baru dikaji dan nanti hasilnya
menjadi acuan untuk proses
perbaikan. Untuk sementara
sudah dipasang papan peringatan
agar berhati-hati saat melintas di
lokasi jalan yang ambles," kata
Wadiyana.



Sebuah bus pariwisata melintas di lokasi JJLS yang ambles, tepatnya di barat *traffic light* Baron di Kalurahan Kemadang, Tanjungsari, Gunungkidul, Kamis (10/7).